I DIAGRAMMI FOTOMETRICI **GB PHOTOMETRIC DIAGRAMS**

F DIAGRAMMES PHOTOMETRIQUES **D FOTOMETRISCHE DIAGRAMME** **E DIAGRAMOS FOTOMÉTRICOS**

Ampiezza fascio luminoso (0,5°)
Beam angle (0,5°)
Amplitude faisceau de rayons (0,5°)
Weite des lichtbündels (0,5°)
Amplitude haz luminoso (0,5°)



HMI 575	*595*	*149*	*66.0*	*37.2*	*23.8*	*16.4*	*12.1*	*9.29*	*fc*
	6400	1600	710	400	256	177	130	100	lux
0	5	10	15	20	25	30	35	40	DISTANCE m
0”	16’ 5”	32’ 10”	49’ 3”	65’ 7”	82’	98’ 5”	114’ 10”	131’ 3”	DISTANCE ft in
0	*0,1*	*0,14*	*0,18*	*0,22*	*0,26*	*0,30*	*0,34*	*0,38*	*DIAMETER m*
0”	*4”*	*6”*	*7”*	*9”*	*10”*	*12”*	*1’ 1”*	*1’ 3”*	*DIAMETER ft in*